

Evolution logiciel de l'Interface Compas Regatta

- V1.0 NON COMPATIBLE PROCESSOR
 - Version d'origine

- V1.3 NON COMPATIBLE PROCESSOR
 - Timeout de 10 secondes avant affichage du message "PANNE".
 - Pas de décompte du timeout NMEA durant l'autocompensation pour ne pas avoir d'affichage "PANNE" sur le canal compas, gite et tangage.
 - Nouveau format des canaux R_GITE(29) et R_ANGLE_TRIM(203) pour passer en °x10

- V1.4 COMPATIBLE PROCESSOR
 - Correction d'un bug de lecture de la gîte et du tangage au passage à 0
 - Correction d'un bug qui désactive les Gyromètres lorsque le filtrage du cap magnétique est réglé à 1
 - Ajout du message PAN en alternance sur le canal COMPAS pendant 6 sec, lors d'un abandon de la procédure d'autocompensation par l'utilisateur.